

ولتازاتی کار با لکتریکی پرخطر و هزارد مگاوات کار با زیاد دتات



ولتیری کار بای علق جتیکردو، دستیان کردوو به جتیکردنی پتتلی ختری بلس ک لکتی
تو اووونیدا هزارد مگاوات کار با لک تیشکی ختوو دابیندتات و به یکتک لک گورتترین
پتتلیکانی برهمهتانی کار با لک وزلی ختوو داندندرت.

□

□

رتلی شمم، زیاد علی، ولتیری کار بای علق دتت، پتتلی ختری بلس لکسرت روویری ن هزارد
دنم داندندرت و نزیکلی دوو ملین تختلی وزلی خرت لختدگرت.

□

دشش، پتتلیکت بلسرت چوار یکتلی برهمهتانی دابش کراو و توانای برهمهتانی گشتی دکت
هزارد مگاوات کار با.

□

باسی لکوشکرد، پتتلیکت یکتکت لک گرتترین پتتلیکانی وزلی نووونوو لک علق و یارمیتیدرت
دتت به کتکردنولی گازکان و باشرتکردنی ژینگ، هاوکات یارمیتیدرت دتت لک چارستکردنی

