

کاره بای هه رهم: گرفتنی پچانی کاره با له به شاک له پارزگا کانی هه ول بر و دهک و سلما نی دروست بوه



وه زاره تی کاره بای هه رهم رایگه یاند، به هه ی کشه یه کی ته کنیکی له هه کانی گواستنه وه گازی سروشتی ب و سنگه کانی کاره با، گرفتنی پچانی کاره با دروست بوه.

وه زاره تی کاره بای هه رهم، ئواره ی ئه م یه کشه ممه، له راگه یه ندر او کدا وتی، به هه ی کشه یه کی ته کنیکی له هه کانی گواستنه و ی گازی سروشتی ب و سستگ کانی کاره با، گرفتنی پچانی کاره با له به شاک له پارزگا کانی هه ول بر و دهک و سلما نی دروست بوه و به شو کی کاتی کاریگه بری له س بر تیی کاره بای نیشتمانی دیت.

ئه وه شی خستنه و، تیم کانی و زار تی کاره با له چنند کاتژمیری داها تو گرفتنه کان چار س بر دکن و دخی کاره با ئاسایی دیتنه و.