

وٲزارٲتی کارٲبا ٲاگٲٲٲندراوٲکی لٲبارٲی کوژا نٲوٲی گشتی کارٲباو ٲااوکردوٲ



وٲزارٲتی کارٲبا ، ئٲمٲٲ چوارشٲممٲ ، ٲاگٲٲٲندراوٲکی لٲبارٲی کوژا نندٲوٲی تٲواوٲتی سیستٲمی کارٲباو ٲااوکردوٲ و تیشی: لٲ ئٲنجامی کٲمبوونٲوٲٲکی لٲناکاوی دا بینکردنی غاز ٲٲ وٲستگٲی کارٲبای ٲومٲلٲ سیستٲمی کارٲبا لٲ سٲرانسٲری وٲات کوژاوٲتٲوٲ.

ٲوتٲبٲژی وٲزارٲت ئٲحمٲد موسا ، لٲ ٲٲیا ننامٲٲکدا رایگٲٲیا ند "کوژا نٲوٲی سیستٲمی کارٲبا تٲنها ٲٲ گرفتٲکی تٲکنیکی دادٲنرٲت کٲ ٲٲهٲی کٲمبوونٲوٲی لٲناکاوی غازی دا بینکراو ٲٲ وٲستگٲی غازیی ٲومٲلٲ لٲ ٲارٲزگای ٲٲسٲرٲ دروست بووٲ." ئاماژٲی ٲٲوٲش کرد: "ئٲمٲ بووٲتٲ هٲی لٲدٲستدانی خٲرای (1900 مٲگاوات) و داٲمانی فٲٲٲتٲ لٲ وٲستگٲکٲ، و جیا کردنٲوٲی هٲٲٲکانی گواستٲوٲ و ژمارٲٲک وٲستگٲی ٲٲرهٲمٲهٲنان."

هٲٲروٲها وتی: "کارکردن ٲٲ گٲٲا نندٲوٲی هٲٲٲکان ٲٲدوای ٲٲکدا ٲٲردٲوامٲ، ئٲمٲش ٲٲ نمانیی جٲگری سٲرٲک وٲزیران و وٲزیری نٲوت و وٲزیری کارٲبا ٲٲ وٲکالٲت (حٲیان عٲدولغٲنی سٲواد) و ٲٲ ئامادٲبوونی مٲیدانیی بریکارٲکان و ٲااوٲژکاری سٲرٲک وٲزیران. فٲرمانگٲی کارٲٲکردن و کٲنترٲٲ و ناوٲندی کٲنترٲٲی نیشتمان ی خٲریکی گٲٲا نندٲوٲی هٲٲٲکانی گواستٲوٲن ٲٲ ٲارٲزگاکانی باکوور و وٲستگٲکانی ٲٲرهٲمٲهٲنان."

داواشی له ئاژانس‌کانی هه‌وا و لاپه‌هه‌کانی سه‌شیا میدیا و هاوو‌اتیان کرد "دووریکه‌و‌و‌و له پ‌شینیکردن و به‌اوکردنه‌و‌ی پ‌وپاگ‌ه‌ه‌ندی به‌به‌ه‌ما، و زانیارییه‌کان له سه‌رچاو ف‌رمیه‌کانه‌و‌و و‌ه‌ه‌گرن و وردین له به‌اوکردنه‌و‌ی هه‌وا به‌ه‌کاندا."