

مقتل قرابة 50 شخصاً في حادث خروج قطار عن مساره في تايوان



وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق بشرق البلاد، مضيعة أن القطار الذي كان متجها إلى تايونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وقال البيان: "الملاحظات البصرية الأولية تشير إلى أن كثيرين من المسافرين لا تبدو عليهم علامات الحياة".

وذكرت الإدارة أن "القطار كان يقل حوالي 350 شخصا".

والحادث يعد أسوأ كارثة بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.

وقالت الإدارة، إنه "تم إجلاء ما بين 80 و100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما "سُوهت" العربات

من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن "السلطات تشتبه في أن شاحنة لم تكن متوقفة بشكل صحيح انزلت إلى مسار القطار، وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة بجوار القطار المتحطم".

ووقع الحادث في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة (عيد كنس المقابر) التقليدي. ويتردد السياح على ساحل تايوان الشرقي الجبلي.